

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

 /Братанова М.А./

подпись Ф. И. О.

« _____ » _____ 20__ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « 25 » апреля 2017 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное казенное учреждение Самарской области 'Центр социальной помощи семье и
детям Центрального округа' отделение по Центральному району

(полное юридическое наименование объекта)

445035, ул. Карбышева д. 9, (8482) 79-90-04, (8482) 79-90-04, Шнырина Елена Павловна – директор, Ермишина Елена

Владимировна - заместитель директора

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г.о.Тольятти

2. Ведомственная принадлежность министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

3. Вид деятельности социальная защита

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 70 посетитель/день

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта этажей в здании: 5, занимаемый организацией этаж: 1, базовый материал несущих конструкций:
железо-бетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 2: 1 – центральный, 1 – эвакуационный

8. Год постройки 1969

9. Год последней реконструкции 0

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	250		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	автобус №40 остановка «Улица Карбышева»		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеулические переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах		Поручни на пандусах	

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещенный по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					Объект расположен в жилом многоквартирном доме, не имеет своей территории.
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м		К, О		
	Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г		

Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м		К, С, О		
Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м		К, С, О		
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м		С		
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С		
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие		К, О, С		
Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м		К		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	$\geq 1,2$ м		К		
Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м				
Указатели направления движения	наличие		К, Г		
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие		С		
Места отдыха	наличие		К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$		К		

		(не менее 1 места)				
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
	Съезд с тротуара на проезжую часть:					
	Уголуклона	$\leq 1:12$		К		
	Ширина	$\geq 1,0$ м		К		
	Высотабортовогокамня	$\leq 0,015$ м		К		
	Открытаялестница					
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м		О, С		
	Маршлестницы	3-12 ступеней		О, С		
	Высотаподступенка	0,12-0,15 м		О, С		
	Ширинапроступей	0,35-0,4 м		О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		О, С		
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Расстояниемеждупоручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		
	- поручнинавсоте	0,85-0,92 м		О, С		

	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8-0,9$ м		С		
	Пандусна рельефе		нет			
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
	Уклон	$\leq 8\%$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85-0,95 м		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К, О		

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще	Наименование элементов объекта	Норматив доступности,	Фактическая величина,	Категория для которых	Рекомендуемые мероприятия по	Примечание
----------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	------------

ний по плану БТИ		установленный для инвалидов	наличие	установлен норматив	адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка		в наличии			
	Высота площадки	м	0,75м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м		К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	1,8 x 2,4 м	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С	Установить	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	в наличии	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1-2%	К, О, С		
	Навес	наличие	в наличии	К, О		
	Водоотвод	наличие	в наличии	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К		
	Информация об объекте	наличие	в наличии	Г		
	Лестница наружная	наличие	в наличии			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	в наличии	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С	Создать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	в наличии	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		Не требуются, ступени примыкают к стене

При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	нет	О, С		Не требуются
Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	Установить	
- на высоте	0,85-0,95 м		О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		
Поручни округлого сечения	0,04-0,06 м		О, С		
Пандус наружный	наличие	в наличии		Заменить	Не соответствует требованиям СНиП 35-01
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1 м	К		
Уклон	$\leq 8\%$	15%	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,75 м	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	в наличии	К, О		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м	К		
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80 см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие	да	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,0 м	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,5 м	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85-0,95 м	0,95 м	К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,2 м	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О		Пандус старого образца, не соответствует

						требованиям СНИП 35-01, поверхность покрытия скользит
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С		
	Тамбур		в наличии			
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5-1,8) x 2 м	2,0 x 1,3 м	К	Произвести реконструкцию	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	в наличии Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	0,8м	К, О	Выполнить по нормативу	
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,012	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85-0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие			О, С		
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1 -го этажа						
Ширина марша	$\geq 1,0$ м			К		
Уклон	$\leq 8\%$			К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие			К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м			К		
Поручни с двух сторон:	наличие			К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м			К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85-0,95 м			О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м			К		
Пандус переносной	наличие	нет		К		
Подъемник для инвалидов:						
- стационарный	наличие	нет		К		
- мобильный	наличие	нет		К		
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,5м		К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м		К		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	в наличии		К, Г		
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет		К, Г	установить	
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет		С		
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет		Г	установить	
Аудиовизуальные информационно-справочные	наличие	нет		Г		

	системы					
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установить	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		Не требуется, зона оказания услуги находится ближе 25м от входа
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	>=1 на этаж		О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	>=1 на этаж		К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	<=0,1 м	0,1м	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	Выполнить	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
	Пандус внутренний на этаже		-			
	Ширина марша	>=1,0 м	-	К		
	Уклон	<=8%	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	>=1,5 x 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		

	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85-0,95 м	-	О		
	Лестница №		нет			
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,85-0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С		
	Лифт пассажирский	наличие	нет			Не требуется
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7$ м	-	К		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м	-	К		
	- Поручни	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще-ний по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,	Примечание
-----------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---	--	------------

БТИ					ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок №					
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	>=1,5 м		К		
	Обслуживание в кабинете №17					
	Ширина проема двери в свету:	>=0,9 м	0,8 м	К	Заменить	
	Высота порога	<=0,014 м	0,02 м	К	Выполнить мероприятия по занижению порога	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	Создать	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	в наличии	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	<=1,8 м	1,5	К		
	- высота прописных букв	>=0,025 м	0,2	С	Заменить	
	Габариты зоны сидения-глубина	>=1,2 м	0,6 м	О	Заменить	
	Зона для кресла-коляски	>=1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8м	К, О		
	Обслуживание с перемещением №		нет			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	>=1,2	-	К		
	Высота оборудования для посетителей 1 (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8-1,1 м	-	К		
	Кабина индивидуального обслуживания №		нет			
	Ширина x глубина	>=1,6 x 1,8 м	-	К		
	Место для сидения	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		

	Зал №		нет			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	--	Г		
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	В наличии	Г		
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел для инвалидов	наличие	нет			реконструкция невозможна-технические особенности
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$	0,6м	К, О		
	Открывание дверей	наружное	+			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м		С		
	Количество кабинок	≥ 1 шт.		К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м		К		
	- опорные поручни	наличие	нет	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К		
	- знак доступности кабины (при	наличие	нет	К		

	необходимости)					
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м				
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м		К		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м		К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,3 \times 0,85$ м		К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 x 0,85 м		К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		К		
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м		К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м		К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		С		
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С		

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	да	К, О, Г, С		

	Надписи:	наличие	да	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,8 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,04	К, О, Г, С	Заменить	
	освещенность	наличие	да	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	Разместить	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	Установить	
	высота размещения	1,3-1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны). Текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	Установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	Установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные	наличие	нет	К, С, О, Г	Установить	

7. ВЫВОДЫ

В результате анкетирования объекта о его доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту. Выполнить тактильные направляющие на покрытии пешеходных путей, выполняющую предупредительную функцию на расстоянии 0,8м до объекта, шириной 0,5-0,6м.

Входная группа. Вход в здание для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, затруднен. Требуется ремонт открытой лестницы, входной площадки, замена пандуса, реконструкция входной двери. Выполнить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем вверху и внизу шириной 0,6м. Произвести установку поручней. Кнопку вызова сотрудника разместить по нормативу не менее 0,85м и не более 1,1м от уровня поверхности. Установить звуковой маяк у входа.

Пути движения на объекте. Заменить визуальную информацию на более контрастную. Нанести контрастную напольную маркировку перед дверными проемами.


Зона оказания услуги. Расширить дверной проем в зону оказания услуги. Заменить визуальную информацию на более контрастную.

Санитарно-бытовые помещения. Адаптировать санитарно-бытовые помещения по нормативу

Средства информации и телекоммуникации. Заменить высоту прописных букв в информации об объекте на высоту 0,075м. Разместить информацию (надписи и иная текстовая и графическая информация), выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

«Представитель рабочей группы»

Главный специалист территориального отдела
Центрального округа МСДиСП СО
(должность)


подпись (Ворошилова А.В.)

Дата заполнения
«25» апреля 2017г.

Представитель организации

Директор ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям
Центрального округа»
(должность)


подпись М.П. (Шнырина Е.П.)

Дата заполнения
«25» апреля 2017г.



Приложения

1. Фото функциональных зон.
2. План помещений.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)